

## Schadstoffsanierung in Wohngebäuden



Elmar Böschel und Denny Richter

03. Mai 2019



### Inhalt

- Neuland Wohnungsgesellschaft mbH
- Asbest als wichtiges Thema für Immobilienbetreiber
- Umfang und Mengen in Wohnimmobilien



### Neuland Wohnungsgesellschaft mbH

- 1938 gegründet
- stetig gewachsen auf aktuell:
  - 12.000 Wohnungen
  - 300 Gewerbeobjekte
- 281 Mitarbeiter
  - 184 kaufmännische und technische Mitarbeiter
  - 66 gewerbliche Mitarbeiter
  - 31 Auszubildende





### Neuland Wohnungsgesellschaft mbH

Die Neuland Wohnungsgesellschaft verfügt über einen eigenen Bauhof

- Tischler
- Maurer/ Fliesenleger
- Sanitär/ Heizung
- Elektro
- Maler

Schulung der Meister → große und kleine Sachkunde Asbest





- Großteil der Wohnungsbestände aus den 1960er und 70er Jahren
- Schutz der Mieter
- Schutz der Firmen bei Instandhaltung, Modernisierung und Rückbaumaßnahmen
- Entsorgung
- hohes finanzielles Risiko bei Kauf und Verkauf von Immobilen


Immer neue Anwendungen, die erkannt und berücksichtig werden müssen.



- seit 2014 intensive Auseinandersetzung mit den spezifischen Asbestanwendungen in Wohnund Gewerbeobjekten
- Aufbau eines Schadstoffkatasters
- Einbindung der Gewerbeaufsicht und der BG
- Schulungsprogramm der Mitarbeiter
  - für den Schutz der Mitarbeiter
  - für die Kommunikation mit den Mietern











DC/PP = Don Camillo & Peppone, Detmerode MB = Mühlenbusch, Vorsfelde TS = Tucholskystraße, Stadtmitte HS = Hallesche Straße, Westhagen = Schulenburgallee, Nordstadt





Dachdämmung (alte KMF)



→ Gebrochener Estrich









- Haupthandlungsfelder:
  - Floor- Flex- Platten
  - Asbesthaltige Dichtschnüre
  - Cushion- Vinyl- Beläge
  - Magnesiaestrich
  - Fensterbänke
  - Promabestplatten
  - Asbestzementplatten und Rohre
  - Putze und Spachtelmassen
  - Schwarzkleber

- → auf Estrich
- → auf Gussasphalt





Frästechnik



- zur Sanierung der Asbestbelastungen auf der Suche nach effizienten und wirtschaftlichen
  Techniken
- Unterstützung bei der Entwicklung von neuen Geräten für die Asbestsanierung



- Schadstoffgutachten mit detaillierter Dokumentation sowie Zurverfügungstellung von Objekten in denen Versuchsreihen durchgeführt werden können
- insbesondere wurde dies für Tests zur Entwickelung der Frästechnik auf Fußböden, an Wänden und Decken ermöglicht



- 12.000 Wohnungen
- ca. 10 % Fluktuation
- 1.200 Wohnungswechsel pro Jahr
- davon ca. 60- 70 % Belastung mit Schadstoffen
  - Floor-Flex-Platten
  - Schwarzkleber
  - asbesthaltige Spachtelmassen und Putze






- Beispiel Instandhaltung:
  - 1.200 Wohnungswechsel
  - 720 Wohnungen davon mit Asbestbelastung
  - ca. 50 % mit Floor-Flex-Platten
  - Durchschnittlich 60 m² Wohnfläche
  - Sanierung von 21.000 m² pro Jahr













- Beispiel konstruktiver Rückbau Kurt-Schumacher-Ring 226-234 in 38444 Wolfsburg:
  - 172 Wohneinheiten
  - Wohnfläche 10.700 m²
  - 12 km Asbestzementplatten im Deckenbereich
  - 3.000 m² Wand-und Deckenflächen durch Frästechnik saniert
  - 7.000 m² Fußbodenflächen durch Frästechnik saniert

















- Beispiel konstruktiver Rückbau Dessauer Straße 14-34 in 38444 Wolfsburg:
  - 205 Wohneinheiten
  - Wohnfläche 17.500 m²
  - Sanierung 20.000 m² Fußbodenflächen
  - Sanierung 10.000 m² Wand- und Deckenflächen


























- Beispiel konstruktiver Rückbau Schlesierweg 2-20 Wolfsburg und Masurenweg 6-10 in 38440 Wolfsburg:
  - 20 + 78 Wohneinheiten
  - Wohnfläche ca. 5.100 m²
  - Sanierung 3.000 m² Wandflächen
  - Sanierung 5.000 m² Fußbodenfläche













Coming soon













### Quellenangabe

Bild Seite 6:

https://www.computerwoche.de/a/collaboration-steigert-erfolg-in-unternehmen,2369657,8 Bild Seite 18:

http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-21877-2017-09-12.html